




| | |
|---|--|
| EDIFICIO – ATTIVITA': Via Archimede, 42-44-46 – 16100 Genova Istituto Montele/Novo IPC/Scuole Vespertine L'Oasi COMMESSA: VULNERABILITA' E ADEGUAMENTO SISMICO | CODICE EDIFICIO ATTIVITA' SICE 273 A CODICE COMMESSA |
|---|--|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| FASE:PROGETTO FATIBILITA' | STATO: | N° TAVOLA T06 |
| OGGETTO DELLA TAVOLA: RILEVO DEGRADO-INDAGINI-PIANI PRIMO, SECONDO | SCALA 1 : 100 | |


| | | |
|---|--|----------------------|
| PROGETTISTA:R. I. ING. PELLE-DOTT.PITTALUGA-STUDIO P.R.D. | REVISIONE A B C D E F DATA 06/2018 | REF. FILE ANAGRAFICI |
|---|--|----------------------|

| | |
|------------------------|------------------------|
| STAFF di PROGETTAZIONE | APPROVAZIONE DOCUMENTO |
| progetto strutture | RESP. UFFICIO |
| | DIREGENTE TECNICO |
| | R.U.P. |
| | Ing. Gianni Marchini |



PIANO SECONDO

Scala 1 : 100



PIANO PRIMO

Scala 1 : 100

LEGENDA

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| LESIONE A PAVIMENTO | P | — |
| LESIONE A SOFFITTO | S | — |
| LESIONE A MURO ORIZZONTALE | M | — |
| LESIONE A MURO VERTICALE | M | ○ |
| LESIONE A MURO A 45° | M | → |
| LESIONE NELLA TRAVE | T | ○ |
| RIPRESA FOTOGRAFICA | F | — |
| SAGGIO | S | — |
| PRELIEVO CAROTE O BARRE | C-B | — |