




Manto di copertura incongruo realizzato in lastre di fibrocemento con evidenti segni di degrado ed ampie zone mancanti. Tale condizione di degrado comporta consistenti infiltrazioni di acqua piovana sulla sottostante volta in camorcanna e sulle superfici murarie decorate.

Tutte le coperture circostanti sono realizzate con manto in abbadini di ardesia posata a calce e coppi lungo le linee di dislivello .




SEZIONE A-A'



Manto di copertura incongruo realizzato in lastre di fibrocemento con evidenti segni di degrado ed ampie zone mancanti. Canali di gronda e pluviali in rame ampiamente deteriorati con conseguenti copiose infiltrazioni sui prospetti dell'edificio.




Manto di copertura in abbadini di ardesia fissati a calce della sottostante sacrestia collegata alla parte terminale dell'oratorio. Lo stato di conservazione risulta mediocre seppure negli spazi sottostanti non sono presenti evidenti tracce di infiltrazioni.



PIANTA DELLE COPERTURE

Committente:
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE
E GOVERNANCE SERVIZIO EDILIZIA

 "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"

Oggetto:
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO
ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLE COPERTURE E RESTAURO
ORATORIO E GALLERIA NAPOLEONICA - LICEO
SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO COLOMBO -
COLOMBO CRISTOFORO - SEDE - VIA
BELLUCCI, 4 GENOVA

LAS.21.00022.SER.00001
CUP D39J21022040003
CIG 90128284F3

Titolo elaborato:
Analisi del degrado pianta
coperture e sezione A-A'

Scala: 1:100

Data: 04/04/2022

Elaborato n.: PD-ART-02

data	descrizione
30/05/22	rev. 01
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Progetto architettonico e strutturale:

architetto LUCA DIDONNA

Via Isonzo 17/ 12 sc. D - 16147 Genova
e.mail: L.didonna@libero.it

Progetto impianti elettrici e meccanici:

BMS Studio Associato di Ingegneria

Via Caffa 12 C - 16129 Genova
e.mail: info@bms-studio.it

Progetto di restauro:

Dott.ssa FRANCESCA VENTRE

Via Pelletier 4 - 16145 Genova
e.mail: fraventrerestauro@gmail.com