



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Missione 4 Componente 1  
Investimento 3.3 "Piano di messa in  
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia  
scolastica"**



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE  
UFFICIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

**EDIFICIO - ATTIVITA':**  
Piazzale Valery Paul, 5 - Genova - 16139  
I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio

**CODICE**

EDIFICIO	ATTIVITA'
CEA 48	48A

**COMMESSA:** Intervento per ripristinare la regimentazione delle acque  
meteoriche e di falda I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio

**CODICE COMMESSA**  
LAS.21.00008

**FASE: ESECUTIVO**

**STATO:**

**OGGETTO DELLA TAVOLA:**  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**N° TAVOLA**

**R04**

**SCALA**

**PROGETTISTI:**

**Coord. progettazione esecutiva:**  
Arch. Francesca Campaniolo



Via San Giorgio 1 - 16128 Genova  
telefono 010 648511  
e-mail: info@svluppogenova.com

**Relazione geologica:**

Dott. Geol. Michele Malfatti

MBGeo Studio Associato di Geologia  
Vico Sinope, 19r  
16155 Genova

telefono 010 4075995  
e-mail: mmalfatti@mbgeo.it

**Prog. esecutiva Impianti:**

Ing. Marco Pedemonte

Studio Tecnico Pedemonte  
Via Bolzaneto, 64/4  
16162 Genova

tel. 010 7455185  
e-mail:  
studiodipedemonte@fastwebnet.it

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
-----------	---	---	---	---	---	---

**DATA** 29/06/2022

**RIF. FILE ANAGEDIL:**

**STAFF di PROGETTAZIONE**

Coord. prog. esecutiva	Arch. F. Campaniolo
Rilievo topografico	Geom. F. Giardina
Relazione geologica	Dott. M. Malfatti
Prog. esecutiva impianti	Ing. M. Pedemonte
-----	
-----	

**APPROVAZIONE DOCUMENTO**

RESP. UFFICIO	
Ing. Angelo Allodi	
DIRIGENTE TECNICO	
Ing. Davide Nari	
R.U.P.	
Ing. Angelo Allodi	




Foto 1 – Vista aerea I.P.S.I.S. Gaslini Piero / Meucci Antonio



Foto 2 – Vista da Piazzale Valery dell’Istituto Meucci





**Foto 3 – Vista ingresso principale Istituto Meucci**



**Foto 4 – Vista dell’Istituto Meucci e dell’ingresso alla scuola comunale Anna Frank (cancello)**





**Foto 5 – Zona oggetto di franamento nella zona Nord a monte dell'Istituto**



**Foto 6 – Vista Nord retro fabbricato**





**Foto 7 – Ristagno acqua nella zona Nord del plesso**





**Foto 8 – Rete di smaltimento esistente sul lato Est del plesso**



**Foto 9 – Ristagno d’acqua nella zona Est del plesso**





Foto 10 – Cavedio interno con evidenze infiltrative



Foto 11 – Vista terrazzo lato Sud