



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':

Via G. B. Ghio, 2 Chiavari-C.so Millo 1 Chiavari
CABOTO GIOVANNI-IN MEMORIA MORTI PER LA PATRIA

CODICE

EDIFICIO	ATTIVITA'
SIGE85-78	85A-78A

COMMESSA: Intervento di riqualificazione dei soffitti mediante ripristini e
posa di sistemi antisfondellamento

CODICE COMMESSA

LAP.16.00014

FASE: ESECUTIVO STATO: STATO ATTUALE

OGGETTO DELLA TAVOLA:
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

...

PROGETTISTI: Ing Angelo Allodi

N° TAVOLA

SCALA

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
-----------	---	---	---	---	---	---

DATA

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE

coord. staff	Geom. Alessandro Canepa
verifiche sismiche	
tec. progetto elettrico	
tec. progetto termico	
assistente	
grafica CAD	

APPROVAZIONE DOCUMENTO

RESP. UFFICIO	
Ing Angelo Allodi	
DIRIGENTE TECNICO	
Ing. Gianni Marchini	
R.U.P.	
Ing. Gianni Marchini	



Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Servizio Edilizia

Oggetto : Commessa LAP.16.0014

Intervento di riqualificazione dei soffitti mediante ripristini e posa di sistemi antisfondellamento

CEA 85A CABOTO GIOVANNI via G.B. Ghio 2 Chiavari Genova

CEA 78A IN MEMORIA MORTI PER LA PATRIA C.so Millo 1 Chiavari Genova

Documentazione fotografica



Foto - Porzione dell'intradosso presente nell'Aula 9 al piano secondo connotata da una condizione pericolosa. Ist. Caboto



Foto - Porzione dell'intradosso presente nell'Aula 3 al piano secondo connotata da una condizione pericolosa. Ist. Caboto




Foto - Porzione dell'intradosso presente nel Porticato al piano terra connotata da una condizione pericolosa.
Ist. Caboto



Foto - Porzione di impalcato che denota un pessimo stato di conservazione presente nel l'Aula 4 al piano primo. Ist. Caboto



Porzione dell'intradosso del solaio del
Vano Scala 2 al terzo piano. ist. In Memoria



Porzione dell'intradosso del solaio
dell'Altri Locali 1 al piano terra ist. In Memoria