



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
 DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
 SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':
 Via G. B. Ghio, 2 Chiavari-C.so Millo 1 Chiavari
 CABOTO GIOVANNI-IN MEMORIA MORTI PER LA PATRIA

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
SIGE85-78	85A-78A

COMMESSA: Intervento di riqualificazione dei soffitti mediante ripristini e
 posa di sistemi antisfondellamento

CODICE COMMESSA
LAP.16.00014

FASE: ESECUTIVO STATO: STATO ATTUALE

N° TAVOLA

OGGETTO DELLA TAVOLA:
 Planimetrie oggetto di intervento Istituto In Memoria Morti per la Patria
 ...

004

PROGETTISTI: Ing Angelo Allodi

SCALA


REVISIONE	A	B	C	D	E	F
DATA						

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
coord. staff	Geom. Alessandro Canepa	RESP. UFFICIO	
verifiche sismiche		Ing Angelo Allodi	
tec. progetto elettrico		DIRIGENTE TECNICO	
tec. progetto termico		Ing. Gianni Marchini	
assistente		R.U.P.	
grafica CAD		Ing. Gianni Marchini	

FORMATO
A3

1.7. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO TERZO




LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

-  PERICOLOSO
-  PESSIMO
-  SCADENTE
-  NORMALE
-  INTRADOSSO RIMOSSO

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

-  NORMALI
-  A TENUTA UMIDITA'
-  REI

1.8. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO SECONDO




LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

-  PERICOLOSO
-  PESSIMO
-  SCADENTE
-  NORMALE
-  INTRADOSSO RIMOSSO

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO


-  NORMALI
-  A TENUTA UMIDITA'
-  REI



1.9. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO TERRA

LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

- ⊠ PERICOLOSO
- PESSIMO
- SCADENTE
- NORMALE
- CARTONGESSO
- ZONE ESCLUSE
- ⊠ ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO



LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

- ▤ NORMALI
- ▤ A TENUTA UMIDITA'
- ▤ REI

1.10. VULNERABILITA' CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI APPESI - PIANO TERZO




LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO


-  PERICOLOSO
-  PESSIMO
-  SCADENTE
-  NORMALE
-  CONTROSOFFITTO PESANTE

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

-  NORMALI
-  A TENUTA UMIDITA'
-  REI




1.11. VULNERABILITA' CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI APPESI - PIANO SECONDO



1.12. VULNERABILITA' CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI APPESI - PIANO TERRA

LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

- PERICOLOSO
- PESSIMO
- SCADENTE
- NORMALE
- CONTROSOFFITTO PESANTE
- ZONE ESCLUSE
- ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO



LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

- NORMALI
- A TENUTA UMIDITA'
- REI