

<div><div>CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE SERVIZIO EDILIZIA</div></div>				
EDIFICIO - ATTIVITA': Salita delle Battistine, 10 - 16125 Genova Istituto Klee Paul / Barabino Nicolò			CODICE	
			EDIFICIO	ATTIVITA'
			SIGE039	039A
COMMESSA: Intervento di riqualificazione dei soffitti mediante ripristini e posa di sistemi antisfondellamento			CODICE COMMESSA	
			LAS.17.00006	
FASE: ESECUTIVO			STATO: STATO ATTUALE	
OGGETTO DELLA TAVOLA: Planimetrie oggetto di intervento ...			N° TAVOLA	
			002	
PROGETTISTI: Ing Angelo Allodi			SCALA	
			REVISIONE	
			A B C D E F	
			DATA	
			RIF. FILE ANAGEDIL:	
STAFF di PROGETTAZIONE			APPROVAZIONE DOCUMENTO	
coord. staff	Geom. Alessandro Canepa	RESP. UFFICIO		
verifiche sismiche		Ing Angelo Allodi		
tec. progetto elettrico		DIRIGENTE TECNICO		
tec. progetto termico		Ing. Gianni Marchini		
assistente		R.U.P.		
grafica CAD		Ing. Gianni Marchini		


1.8. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO TERZO

LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

- PERICOLOSO
- PESSIMO
- SCADENTE
- NORMALE
- ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

- NORMALI
- A TENUTA UMIDITA'
- REI




1.9. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO SECONDO

LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

- PERICOLOSO
- PESSIMO
- SCADENTE
- NORMALE
- ZONE ESCLUSE
- ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

- NORMALI
- A TENUTA UMIDITA'
- REI




1.10. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO PRIMO

- LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO
- PERICOLOSO
 - PESSIMO
 - SCADENTE
 - NORMALE
 - ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

- NORMALI
- A TENUTA UMIDITA'
- REI




1.11. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO TERRA

LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

- PERICOLOSO
- PESSIMO
- SCADENTE
- NORMALE
- ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

- NORMALI
- A TENUTA UMIDITA'
- REI




LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

- PERICOLOSO
- PESSIMO
- SCADENTE
- NORMALE
- ZONE ESCLUSE
- ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO






- NORMALI
- A TENUTA UMIDITA'
- REI

1.12. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO PRIMO INTERRATO




1.13. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO SECONDO INTERRATO

LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

-  PERICOLOSO
-  PESSIMO
-  SCADENTE
-  NORMALE
-  ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO
TOTALE MEDIANTE LA POSA DI
CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE
GESSO FIBRORINFORZATO

-  NORMALI
-  A TENUTA UMIDITA'
-  REI



1.14. VULNERABILITA' CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI APPESI - PIANO TERRA

LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

- PERICOLOSO
- PESSIMO
- SCADENTE
- NORMALE
- ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

- NORMALI
- A TENUTA UMIDITA'
- REI

