



# CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Servizio Edilizia

Piazzale Mazzini, 2

16122- GENOVA

INCARICO

**VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA E  
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED  
ECONOMICA I.P.S.E.O.A. MARCO POLO  
SUCCURSALE DI VIA AGOSTINO SORACCO, 7  
Comune di SAN COLOMBANO CERTENOLI  
( SER.18.00010- CEA 268A )**

OGGETTO

**PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

- Documentazione fotografica

MP.P.FT.R00

## RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

**SINGEO SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA**

**STUDIO DI GEOLOGIA ROMANELLI Dott.Geol. Stefano**

**STUDIO DI ARCHITETTURA MOTTOLA Dott.Arch. Laura**

mandataria

mandante

mandante

CHIAVARI (GE) - Via Giuseppe Bontà 71/1-A

tel 0185-307745 / email info@singeo.it / PEC info@pec.singeo.it

CAPOGRUPPO



SCALA

=

COMMESSA

**2018\_040**

FASCICOLO

**MP.P.FT.R00**

COMPOSTO DA

=

00

10/05/19

1^ EMISSIONE

REV

DATA

DESCRIZIONE

Visto: il Responsabile del Procedimento

dott. ing. Gianni MARCHINI



Collaboratore

dott. ing. Tomaso LOLLI

Progettista e coordinatore R.T.

dott. ing. Cristiano RICCAMBONI

Progettista

dott. arch. Laura MOTTOLA

## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino, 7 - San Colombano Certenoli



Foto 1



Foto 2



## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino , 7 - San Colombano Certenoli



Foto 3



Foto 4

## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino , 7 - San Colombano Certenoli

---



Foto 5



Foto 6



## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino, 7 - San Colombano Certenoli

---



Foto 7



Foto 8

## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino, 7 - San Colombano Certenoli



Foto 9



Foto 10



## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino , 7 - San Colombano Certenoli

---



Foto 11



Foto 12

## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino, 7 - San Colombano Certenoli

---



Foto 13



Foto 14



## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino , 7 - San Colombano Certenoli



Foto 15



Foto 16

## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino, 7 - San Colombano Certenoli

---



Foto 17



Foto 18



## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino , 7 - San Colombano Certenoli

---



Foto 19



Foto 20

## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino , 7 - San Colombano Certenoli

---



Foto 21



Foto 22



## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino , 7 - San Colombano Certenoli

---



Foto 23



Foto 24

## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino , 7 - San Colombano Certenoli



Foto 25



Foto 26



## VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino, 7 - San Colombano Certenoli



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30