



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Servizio Edilizia

Piazzale Mazzini, 2

16122- GENOVA

INCARICO

**VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA E
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA I.P.S.E.O.A. MARCO POLO
SUCCURSALE DI VIA AGOSTINO SORACCO, 7
Comune di SAN COLOMBANO CERTENOLI
(SER.18.00010- CEA 268A)**

OGGETTO

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

- Elaborati grafici stato attuale
- Elaborati grafici stato di progetto

MP.P.D01.R00

MP.P.D02.R00

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

SINGEO SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA

STUDIO DI GEOLOGIA ROMANELLI Dott.Geol. Stefano

STUDIO DI ARCHITETTURA MOTTOLA Dott.Arch. Laura

mandataria

mandante

mandante

CHIAVARI (GE) - Via Giuseppe Bontà 71/1-A

tel 0185-307745 / email info@singeo.it / PEC info@pec.singeo.it

CAPOGRUPPO



SCALA
varie

FASCICOLO

MP.P.DX.R00

COMMESSA
2018_040

COMPOSTO DA
n.ro 5 tavole

00

10/05/19

1^ EMISSIONE

REV

DATA

DESCRIZIONE



Progettista e coordinatore R.T.

Visto: il Responsabile del Procedimento

dott. ing. Cristiano RICCAMBONI

Collaboratore

Progettista

dott. ing. Gianni MARCHINI

dott. ing. Tomaso LOLLI

dott. arch. Laura MOTTOLA



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Servizio Edilizia

Piazzale Mazzini, 2

16122- GENOVA

INCARICO

**VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA E
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA I.P.S.E.O.A. MARCO POLO
SUCCURSALE DI VIA AGOSTINO SORACCO, 7
Comune di SAN COLOMBANO CERTENOLI
(SER.18.00010- CEA 268A)**

OGGETTO

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

- Elaborati grafici stato attuale

MP.P.D01.R00

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

SINGEO SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA

STUDIO DI GEOLOGIA ROMANELLI Dott.Geol. Stefano

STUDIO DI ARCHITETTURA MOTTOLA Dott.Arch. Laura

mandataria

mandante

mandante

CHIAVARI (GE) - Via Giuseppe Bontà 71/1-A

tel 0185-307745 / email info@singeo.it / PEC info@pec.singeo.it

CAPOGRUPPO



SCALA

1:200

COMMESSA

2018_040

FASCICOLO

MP.D01.R00

COMPOSTO DA

n.ro 7 tavole

00

10/05/19

1^ EMISSIONE

REV

DATA

DESCRIZIONE



Progettista e coordinatore R.T.

Visto: il Responsabile del Procedimento

dott. ing. Cristiano RICCAMBONI

Collaboratore


Progettista

dott. ing. Gianni MARCHINI


dott. ing. Tomaso LOLLI

dott. arch. Laura MOTTOLA


PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO




PLANIMETRIA PIANO PRIMO








PLANIMETRIA PIANO SECONDO



PLANIMETRIA COPERTURA









CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Servizio Edilizia

Piazzale Mazzini, 2

16122- GENOVA

INCARICO

**VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA E
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA I.P.S.E.O.A. MARCO POLO
SUCCURSALE DI VIA AGOSTINO SORACCO, 7
Comune di SAN COLOMBANO CERTENOLI
(SER.18.00010- CEA 268A)**

OGGETTO

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
- Elaborati grafici stato di progetto MP.P.D02.R00

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

SINGEO SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA

STUDIO DI GEOLOGIA ROMANELLI Dott.Geol. Stefano

STUDIO DI ARCHITETTURA MOTTOLA Dott.Arch. Laura

mandataria

mandante

mandante

CHIAVARI (GE) - Via Giuseppe Bontà 71/1-A

tel 0185-307745 / email info@singeo.it / PEC info@pec.singeo.it

CAPOGRUPPO



SCALA

1:200

COMMESSA

2018_040

FASCICOLO

MP.P.D02.R00

COMPOSTO DA

n.ro 6 elaborati

00

10/05/19

1^ EMISSIONE

REV

DATA

DESCRIZIONE



Progettista e coordinatore R.T.

dott. ing. Cristiano RICCAMBONI

Visto: il Responsabile del Procedimento

Collaboratore


Progettista

dott. ing. Gianni MARCHINI








dott. ing. Tomaso LOLLI

dott. arch. Laura MOTTOLA


PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO










LEGENDA

-  Rinforzo a taglio dei pilastri
-  Riabilitazione statica mensole
-  Connessione pannello-struttura
-  Collegamento plinti
-  Risanamento degradi da infiltrazione
-  Risanamento corrosione e danni da manovre di posa incaute
-  Dispositivi di ritenuta pannelli


PLANIMETRIA PIANO TERRA










LEGENDA

-  Rinforzo a taglio dei pilastri
-  Riabilitazione statica mensole
-  Connessione pannello-struttura
-  Collegamento plinti
-  Risanamento degradi da infiltrazione
-  Risanamento corrosione e danni da manovre di posa incaute
-  Dispositivi di ritenuta pannelli


PLANIMETRIA PIANO PRIMO










LEGENDA

-  Rinforzo a taglio dei pilastri
-  Riabilitazione statica mensole
-  Connessione pannello-struttura
-  Collegamento plinti
-  Risanamento degradi da infiltrazione
-  Risanamento corrosione e danni da manovre di posa incaute
-  Dispositivi di ritenuta pannelli


PLANIMETRIA PIANO SECONDO










LEGENDA



-  Rinforzo a taglio dei pilastri
-  Riabilitazione statica mensole
-  Connessione pannello-struttura
-  Collegamento plinti
-  Risanamento degradi da infiltrazione
-  Risanamento corrosione e danni da manovre di posa incaute
-  Dispositivi di ritenuta pannelli

PLANIMETRIA COPERTURA










LEGENDA

-  Rinforzo a taglio dei pilastri
-  Riabilitazione statica mensole
-  Connessione pannello-struttura
-  Collegamento plinti
-  Risanamento degradi da infiltrazione
-  Risanamento corrosione e danni da manovre di posa incaute
-  Dispositivi di ritenuta pannelli



LEGENDA

-  Rinforzo a taglio dei pilastri
-  Riabilitazione statica mensole
-  Connessione pannello-struttura
-  Collegamento plinti
-  Risanamento degradi da infiltrazione
-  Risanamento corrosione e danni da manovre di posa incaute
-  Dispositivi di ritenuta pannelli