



**4 - RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI ED IMPIANTI
L. 257/92 (DA COMPILARE PER OGNI EDIFICIO O IMPIANTO) - CONSEGNA ENTRO _____**

(QUESTA SCHEDA DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE LA SCHEDA 5 QUALORA NON VENGA BARRATA LA CASELLA "NESSUNA VARIAZIONE")

SEZ. A - DATI ANAGRAFICI PROPRIETÀ O GESTIONE

Cognome: Torre Nome: Maurizio ☐ O Proprietario
☒ O Rappresentante Legale
nato a: _____ () il: _____
residente: 16122 Genova (GE), p.le Mazzini, 2
CAP Comune Prov. Via o altro N°
Ragione Sociale: Città Metropolitana di Genova Cod.Fiscale/Partita IVA: 80007350103 / 00949170104
Ente Pubblico
sede: 16122 Genova (GE), p.le Mazzini, 2
CAP Comune Prov. Via o altro N°

SEZ. B - EDIFICIO O IMPIANTO Ist. Marconi

indirizzo: 16043 Chiavari (GE), p.zza Coduti di Nossiniga 14
CAP Comune Prov. Via o altro N°
Cod.Fiscale/Partita IVA: 80007350103 / 00949170104

Destinazione d'uso:

☐ o ufficio aperto al pubblico ☐ o impianto industriale ☒ o scuola
☐ o ufficio ☐ o cinema / teatro / spettacoli ☐ o albergo / pensione
☐ o esercizio commerciale ☐ o autorimessa ☐ o ospedale / casa di cura
☐ o magazzino ☐ o impianto sportivo ☐ o luogo di culto
☐ o capannone industriale ☐ o condominio ☐ o altro _____

SEZ. C - PRESENZA DI AMIANTO

Dichiarata la presenza di materiale contenente AMIANTO:

o FRIABILE

friabili = materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.

☒ **COMPATTO**

compatti = materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici

Autonotifica presentata il: 31/5/2016
N° di riferimento: Protocollo ASL: 00904
Se conosciuto N° Racc.: _____

a mezzo: ☒ diretto ☐ postale o

SEZ. D - RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO

(con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali con amianto)

Cognome: Parodi Nome: Silvia Iscriz. Elenco Reg.le n° 344 (D.D. 3393/2011)
nato a: Genova (GE) il: 29/05/1972
residente: (domicilio lavorativo): 16147 Genova (GE), largo Cattanei, 3
CAP Comune Prov. Via o altro N°

☐ **O nessuna variazione**

Schede Allegate: ☒ n° 4

Data: 23 MAG. 2016 Rappresentante: Maurizio Torre FIRME
(di cui alla Parte A) Responsabile: Silvia Parodi
(di cui alla Parte D)

Da analisi SEM il pavimento della palestra non contiene amianto
Per tanto nell'edificio non risultano manifesti contenenti amianto



**4 - RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI ED IMPIANTI
L. 257/92 (DA COMPILARE PER OGNI EDIFICIO O IMPIANTO) - CONSEGNA ENTRO _____**

(QUESTA SCHEDA DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE LA SCHEDA 5 QUALORA NON VENGA BARRATA LA CASELLA "NESSUNA VARIAZIONE")

SEZ. A - DATI ANAGRAFICI PROPRIETÀ O GESTIONE

Cognome: Torre Nome: Maurizio ☐ Proprietario
☒ Rappresentante Legale
nato a: _____ () il: _____
☐ Amministratore Condominio
residente: 16122 Genova (GE), p.le Mazzini, 2
CAP Comune Prov. Via o altro N°
Ragione Sociale: Città Metropolitana di Genova Cod.Fiscale/Partita IVA: 80007350103 / 00949170104
Ente Pubblico
sede: 16122 Genova (GE), p.le Mazzini, 2
CAP Comune Prov. Via o altro N°

SEZ. B - EDIFICIO O IMPIANTO

Int. In memoria del Rott' per le pelure
indirizzo: 16043 Chiavari (GE), Corso Nello 1
CAP Comune Prov. Via o altro N°
Cod.Fiscale/Partita IVA: 80007350103 / 00949170104

Destinazione d'uso:

<input type="radio"/> ufficio aperto al pubblico	<input type="radio"/> impianto industriale	<input checked="" type="radio"/> scuola
<input type="radio"/> ufficio	<input type="radio"/> cinema / teatro / spettacoli	<input type="radio"/> albergo / pensione
<input type="radio"/> esercizio commerciale	<input type="radio"/> autorimessa	<input type="radio"/> ospedale / casa di cura
<input type="radio"/> magazzino	<input type="radio"/> impianto sportivo	<input type="radio"/> luogo di culto
<input type="radio"/> capannone industriale	<input type="radio"/> condominio	<input type="radio"/> altro _____

SEZ. C - PRESENZA DI AMIANTO

Dichiarata la presenza di materiale contenente AMIANTO:

o FRIABILE

friabili = materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.

☒ **COMPATTO**

compatti = materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici

Autonotifica presentata il: 31/5/2010

N° di riferimento: _____ Protocollo ASL: 936004

Se conosciuto N° Racc.: _____

a mezzo: ☒ diretto ☐ postale o

SEZ. D - RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO

(con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali con amianto)

Cognome: Parodi Nome: Silvia Iscriz. Elenco Reg.le n° 344 (D.D. 3393/2011)
nato a: Genova (GE) il: 29/05/1972
residente: (domicilio lavorativo): 16147 Genova (GE), largo Cattanei, 3
CAP Comune Prov. Via o altro N°

☐ nessuna variazione

Schede Allegate: 0 n° 1

FIRME

Data: 23 MAG. 2016

Rappresentante: Maurizio Torre
(di cui alla Parte A)


Responsabile: Silvia Parodi
(di cui alla Parte D)

*il pavimento della palestra NON contiene amianto.
si allegano foto degli altri manufatti*

Ist. In Memoria dei Morti per la patria, corso Millo - Chiavari




Locale serbatoi su copertura




Terminale di sfiato con rottura



Terminale di sfiato



Terminali di sfiato



vista d'insieme della copertura



5 - RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI ED IMPIANTI
UNA SCHEDA PER OGNI IMPIANTO O AMBIENTE DI CARATTERISTICHE OMOGENEE

(QUESTA SCHEDA DEVE SEMPRE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA SCHEDA 4)

SEZ. B - EDIFICIO O IMPIANTO (vedi SCHEDA 4 - Localizzazione)

indirizzo: _____ (GE), _____
CAP _____ Comune _____ Prov. _____ Via _____ N° _____

Cod.Fiscale/Partita IVA: 80007350103 / 00949170104

SEZ. D - RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO

Cognome: Parodi Nome: Silvia Iscriz. Elenco Reg.le n° 344 (D.D. 3393/2011)
nato a: Genova (GE) il: 29/05/1972
residente: domicilio lavorativo: 16147 Genova (GE), largo Cattanei 3
CAP _____ Comune _____ Prov. _____ Via _____ N° _____

SEZ. E - TIPOLOGIA E DIMENSIONAMENTO DELLE PARTI INTERESSATE ALLA VARIAZIONE

Tipo di impianto: ☐ tubazioni ☐ caldaie ☐ serbatoi ☐ condizionamento ☐ altro _____
o, in alternativa

Ambiente, parti rivestite: ☐ pareti ☐ soffitto ☒ altro pavimento

Materiale: ☐ a spruzzo ☐ cartoni, feltri ☐ corde, teli o nastri ☐ impastato con cemento o gesso
☐ cuscini ☐ materiale già compatto, ora FRIABILE

Locale interessato, localizzazione e denominazione _____
palestre

Materiale: ☐ pareti x m² _____ ☐ vinyl-amianto (termine in uso non corretto: linoleum) x m² _____ ☐
tubazioni in cemento-amianto x m _____ ☐ serbatoi x n° _____ ☐ materiale a magazzino x Kg _____ ☐
copertura esterna x m²

☐ canne fumarie x m. _____

☐ altro (specif.) _____ x m² _____ m. _____ n° _____

☐ altro (specif.) _____ x m² _____ m. _____ n° _____

☐ altro (specif.) _____ x m² _____ m. _____ n° _____

Descrizione

il pavimento (gemello delle palestre del Porciani) da analisi SEM (vallejo) Non/contiene
amianto

SEZ. F - DIFFUSIONE

Giudizio su friabilità: ☐ poco ☐ medio ☐ molto

Stato Conservazione: ☐ medio ☐ scadente

Giudizio: _____

SEZ. H - DANNEGGIAMENTI

Danneggiamento: ☐ basso ☐ medio ☐ alto superficie danneggiata m² _____

Tipo danneggiamento: ☐ fessure ☐ sfilacciamenti ☐ buchi ☐ altro _____

Acqua, infiltrazioni: ☐ assente ☐ presente ☐ occasionale superficie interessata m² _____
cause _____

ALLEGATI: RELAZIONE N. _____ FOTOGRAFIE N. _____

STATO DEI MATERIALI PAG 1 DI 1

ANALISI

Data: 23 MAG. 2016

FIRME

Rappresentante: Maurizio
(di cui alla Scheda 4 Sez. A)

Responsabile: Stefano
(di cui alla Scheda 4 Sez. D)



Analisi 219/13
Genova 05/12/2013

RICERCA DI FIBRE SU CAMPIONI FORNITI DA IREOS Laboratori Srl

Denominazione del campione:

- IR/6127/13 - 1 - Pavimento verde Palestra Scuola Marconi sede Chiavari ;
- IR/6128/13 - 2 – Pavimento grigio Palestra Scuola Marconi sede Chiavari ;
- IR/6129/13 - 3 – Pavimento arancione Palestra Istituto Doria Via Diaz ;
- IR/6130/13 - 4 – Pavimento blu Palestra Istituto Doria Via Diaz ;

Luogo di prelievo:

*Istituto Doria Via Diaz
Scuola Marconi sede Chiavari*

Richiesta di analisi Prot.n.046/13.19 del 03/12/2013

Aspetto del campione

I campioni si presentano come parte di pavimentazione tipo linoleum di varie colorazioni.

Preparazione del campione

I campioni sono stati fratturati a freddo quindi posti sopra un supporto per microscopia elettronica in modo da esporre le superfici di frattura e resi conduttori mediante un sistema di ricoprimento conduttivo tramite bombardamento catodico (*sputter coater*) con sorgente in Au.

Lo strumento utilizzato è il microscopio a scansione Zeiss Supra VP40 accessoriato con sistema di analisi INCA pentaFET X3.

Risultato delle analisi

- *IR/6127/13 -campione 1 - Pavimento verde Palestra Scuola Marconi sede Chiavari*

Nel campione non è presente amianto. Anche l'analisi del materiale collante ha dato esito negativo.

- *IR/6128/13 -campione 2 - Pavimento grigio Palestra Scuola Marconi sede Chiavari*

Nel campione non è presente amianto. Anche l'analisi del materiale collante ha dato esito negativo.



Analisi 219/13
Genova 05/12/2013

RICERCA DI FIBRE SU CAMPIONI FORNITI DA IREOS Laboratori Srl

Denominazione del campione:

- IR/6127/13 - 1 - Pavimento verde Palestra Scuola Marconi sede Chiavari ;
- IR/6128/13 - 2 - Pavimento grigio Palestra Scuola Marconi sede Chiavari ;
- IR/6129/13 - 3 - Pavimento arancione Palestra Istituto Doria Via Diaz ;
- IR/6130/13 - 4 - Pavimento blu Palestra Istituto Doria Via Diaz ;

Luogo di prelievo:

*Istituto Doria Via Diaz
Scuola Marconi sede Chiavari*

Aspetto del campione

I campioni si presentano come parte di pavimentazione tipo linoleum di varie colorazioni.

Preparazione del campione

I campioni sono stati fratturati a freddo quindi posti sopra un supporto per microscopia elettronica in modo da esporre le superfici di frattura e resi conduttori mediante un sistema di ricoprimento conduttivo tramite bombardamento catodico (*sputter coater*) con sorgente in Au.

Lo strumento utilizzato è il microscopio a scansione Zeiss Supra VP40 accessorato con sistema di analisi INCA pentaFET X3.

Risultato delle analisi

- IR/6127/13 -campione 1 - Pavimento verde Palestra Scuola Marconi sede Chiavari

Nel campione non è presente amianto. Anche l'analisi del materiale collante ha dato esito negativo.

- IR/6128/13 -campione 2 - Pavimento grigio Palestra Scuola Marconi sede Chiavari

Nel campione non è presente amianto. Anche l'analisi del materiale collante ha dato esito negativo.



5 - RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI ED IMPIANTI
UNA SCHEDA PER OGNI IMPIANTO O AMBIENTE DI CARATTERISTICHE OMOGENEE

(QUESTA SCHEDA DEVE SEMPRE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA SCHEDA 4)

SEZ. B - EDIFICIO O IMPIANTO (vedi SCHEDA 4 - Localizzazione)

indirizzo: 16043 Chiavari (GE), però Coduti di Narni 14
CAP Comune Prov. Via N°

Cod.Fiscale/Partita IVA: 80007350103 / 00949170104

SEZ. D - RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO

Cognome: Parodi Nome: Silvia Iscriz. Elenco Reg.le n° 344 (D.D. 3393/2011)
nato a: Genova (GE) il: 29/05/1972
residente: domicilio lavorativo: 16147 Genova (GE), largo Cattanei 3
CAP Comune Prov. Via N°

SEZ. E - TIPOLOGIA E DIMENSIONAMENTO DELLE PARTI INTERESSATE ALLA VARIAZIONE

Tipo di impianto: ☐ o tubazioni ☐ o caldaie ☐ o serbatoi ☐ o condizionamento ☐ o altro _____
o, in alternativa

Ambiente, parti rivestite: ☐ o pareti ☐ o soffitto ☒ o altro pavimentazione

Materiale: ☐ o a spruzzo ☐ o cartoni, feltri ☐ o corde, teli o nastri ☐ o impastato con cemento o gesso
☐ o cuscini ☐ o materiale già compatto, ora **FRIABILE**

Locale interessato, localizzazione e denominazione palestre

Materiale: ☐ o pareti x m² _____ ☐ o vinil-amianto (termine in uso non corretto: linoleum) x m² _____ ☐ o
tubazioni in cemento-amianto x m _____ ☐ o serbatoi x n° _____ ☐ o materiale a magazzino x Kg _____ ☐ o
copertura esterna x m²

☐ o canne fumarie x m. _____

☐ o altro (specif.) _____ x m² _____ m. _____ n° _____

☐ o altro (specif.) _____ x m² _____ m. _____ n° _____

☐ o altro (specif.) _____ x m² _____ m. _____ n° _____

Descrizione

il pavimento da analisi SEM (v.allegato) NON contiene amianto

SEZ. F - DIFFUSIONE

Giudizio su friabilità: ☐ o poco ☒ o medio ☐ o molto

Stato Conservazione: ☐ o medio ☒ o scadente

Giudizio: _____

SEZ. H - DANNEGGIAMENTI

Danneggiamento: ☐ O basso ☒ O medio ☐ O alto superficie danneggiata m² _____

Tipo danneggiamento: ☐ O fessure ☒ O sfilacciamenti ☐ O buchi ☐ O altro _____

Acqua, infiltrazioni: ☐ O assente ☒ O presente ☐ O occasionale superficie interessata m² _____
cause _____


ALLEGATI: RELAZIONE N. _____ FOTOGRAFIE N. _____

STATO DEI MATERIALI PAG 1 DI 1

ANALISI
Data: 23 MAG. 2016

FIRME
Rappresentante: [firma]
(di cui alla Scheda 4 Sez. A)

Responsabile: [firma]
(di cui alla Scheda 4 Sez. D)



Marconi piazza Caduti di Nassirya Chiavari: pavimentazione palestra NON contiene amianto (v. analisi SEM allegate)



**4 - RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI ED IMPIANTI
L. 257/92 (DA COMPILARE PER OGNI EDIFICIO O IMPIANTO) - CONSEGNA ENTRO _____**

(QUESTA SCHEDA DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE LA SCHEDA 5 QUALORA NON VENGA BARRATA LA CASELLA "NESSUNA VARIAZIONE")

SEZ. A - DATI ANAGRAFICI PROPRIETÀ O GESTIONE

Cognome: Torre Nome: Maurizio ☐ Proprietario
☒ Rappresentante Legale
nato a: _____ () il: _____
☐ Amministratore Condominio
residente: 16122 Genova (GE), p.le Mazzini, 2
CAP Comune Prov. Via o altro N°
Ragione Sociale: Città Metropolitana di Genova Cod.Fiscale/Partita IVA: 80007350103 / 00949170104
Ente Pubblico
sede: 16122 Genova (GE), p.le Mazzini, 2
CAP Comune Prov. Via o altro N°

SEZ. B - EDIFICIO O IMPIANTO

Int. In memoria del Rott' per le pelure
indirizzo: 16043 Chiavari (GE), Corso Nello 1
CAP Comune Prov. Via o altro N°
Cod.Fiscale/Partita IVA: 80007350103 / 00949170104

Destinazione d'uso:

<input type="radio"/> ufficio aperto al pubblico	<input type="radio"/> impianto industriale	<input checked="" type="radio"/> scuola
<input type="radio"/> ufficio	<input type="radio"/> cinema / teatro / spettacoli	<input type="radio"/> albergo / pensione
<input type="radio"/> esercizio commerciale	<input type="radio"/> autorimessa	<input type="radio"/> ospedale / casa di cura
<input type="radio"/> magazzino	<input type="radio"/> impianto sportivo	<input type="radio"/> luogo di culto
<input type="radio"/> capannone industriale	<input type="radio"/> condominio	<input type="radio"/> altro _____

SEZ. C - PRESENZA DI AMIANTO

Dichiarata la presenza di materiale contenente AMIANTO:

☐ FRIABILE

friabili = materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.

☒ COMPATTO

compatti = materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici

Autonotifica presentata il: 31/5/2010

N° di riferimento: Protocollo ASL: 936004

Se conosciuto N° Racc.: _____

a mezzo: ☒ diretto
☐ postale o

SEZ. D - RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO

(con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali con amianto)

Cognome: Parodi Nome: Silvia Iscriz. Elenco Reg.le n° 344 (D.D. 3393/2011)
nato a: Genova (GE) il: 29/05/1972
residente: (domicilio lavorativo): 16147 Genova (GE), largo Cattanei, 3
CAP Comune Prov. Via o altro N°

☐ nessuna variazione

Schede Allegate: 0 n° 1

FIRME

Data: 23 MAG. 2016

Rappresentante: Maurizio Torre
(di cui alla Parte A)


Responsabile: Silvia Parodi
(di cui alla Parte D)

*il pavimento della palestra NON contiene amianto.
si allegano foto degli altri manufatti*

Ist. In Memoria dei Morti per la patria, corso Millo - Chiavari




Locale serbatoi su copertura




Terminale di sfiato con rottura



Terminale di sfiato



Terminali di sfiato



vista d'insieme della copertura



5 - RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI ED IMPIANTI
UNA SCHEDA PER OGNI IMPIANTO O AMBIENTE DI CARATTERISTICHE OMOGENEE

(QUESTA SCHEDA DEVE SEMPRE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA SCHEDA 4)

SEZ. B - EDIFICIO O IMPIANTO (vedi SCHEDA 4 - Localizzazione)

indirizzo: _____ (GE), _____
CAP _____ Comune _____ Prov. _____ Via _____ N° _____

Cod.Fiscale/Partita IVA: 80007350103 / 00949170104

SEZ. D - RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO

Cognome: Parodi Nome: Silvia Iscriz. Elenco Reg.le n° 344 (D.D. 3393/2011)
nato a: Genova (GE) il: 29/05/1972
residente: domicilio lavorativo: 16147 Genova (GE), largo Cattanei 3
CAP _____ Comune _____ Prov. _____ Via _____ N° _____

SEZ. E - TIPOLOGIA E DIMENSIONAMENTO DELLE PARTI INTERESSATE ALLA VARIAZIONE

Tipo di impianto: ☐ tubazioni ☐ caldaie ☐ serbatoi ☐ condizionamento ☐ altro _____
o, in alternativa

Ambiente, parti rivestite: ☐ pareti ☐ soffitto ☒ altro pavimento

Materiale: ☐ a spruzzo ☐ cartoni, feltri ☐ corde, teli o nastri ☐ impastato con cemento o gesso
☐ cuscini ☐ materiale già compatto, ora FRIABILE

Locale interessato, localizzazione e denominazione _____
palestre

Materiale: ☐ pareti x m² _____ ☐ vinyl-amianto (termine in uso non corretto: linoleum) x m² _____ ☐
tubazioni in cemento-amianto x m _____ ☐ serbatoi x n° _____ ☐ materiale a magazzino x Kg _____ ☐
copertura esterna x m² _____
☐ canne fumarie x m. _____
☐ altro (specif.) _____ x m² _____ m. _____ n° _____
☐ altro (specif.) _____ x m² _____ m. _____ n° _____
☐ altro (specif.) _____ x m² _____ m. _____ n° _____

Descrizione

il pavimento (gemello delle palestre del Porciani) da analisi SEM (vallejo) Non/contiene
amianto

SEZ. F - DIFFUSIONE

Giudizio su friabilità: ☐ poco ☐ medio ☐ molto

Stato Conservazione: ☐ medio ☐ scadente

Giudizio: _____

SEZ. H - DANNEGGIAMENTI

Danneggiamento: ☐ basso ☐ medio ☐ alto superficie danneggiata m² _____

Tipo danneggiamento: ☐ fessure ☐ sfilacciamenti ☐ buchi ☐ altro _____

Acqua, infiltrazioni: ☐ assente ☐ presente ☐ occasionale superficie interessata m² _____
cause _____

ALLEGATI: RELAZIONE N. _____ FOTOGRAFIE N. _____

STATO DEI MATERIALI PAG 1 DI 1

ANALISI
Data: **23 MAG. 2016**

FIRME

Rappresentante: Maurizio
(di cui alla Scheda 4 Sez. A)

Responsabile: Stefano
(di cui alla Scheda 4 Sez. D)



Analisi 219/13
Genova 05/12/2013

RICERCA DI FIBRE SU CAMPIONI FORNITI DA IREOS Laboratori Srl

Denominazione del campione:

- IR/6127/13 - 1 - Pavimento verde Palestra Scuola Marconi sede Chiavari ;
- IR/6128/13 - 2 – Pavimento grigio Palestra Scuola Marconi sede Chiavari ;
- IR/6129/13 - 3 – Pavimento arancione Palestra Istituto Doria Via Diaz ;
- IR/6130/13 - 4 – Pavimento blu Palestra Istituto Doria Via Diaz ;

Luogo di prelievo:

*Istituto Doria Via Diaz
Scuola Marconi sede Chiavari*

Richiesta di analisi Prot.n.046/13.19 del 03/12/2013

Aspetto del campione

I campioni si presentano come parte di pavimentazione tipo linoleum di varie colorazioni.

Preparazione del campione

I campioni sono stati fratturati a freddo quindi posti sopra un supporto per microscopia elettronica in modo da esporre le superfici di frattura e resi conduttori mediante un sistema di ricoprimento conduttivo tramite bombardamento catodico (*sputter coater*) con sorgente in Au.

Lo strumento utilizzato è il microscopio a scansione Zeiss Supra VP40 accessorizzato con sistema di analisi INCA pentaFET X3.

Risultato delle analisi

- *IR/6127/13 -campione 1 - Pavimento verde Palestra Scuola Marconi sede Chiavari*

Nel campione non è presente amianto. Anche l'analisi del materiale collante ha dato esito negativo.

- *IR/6128/13 -campione 2 - Pavimento grigio Palestra Scuola Marconi sede Chiavari*

Nel campione non è presente amianto. Anche l'analisi del materiale collante ha dato esito negativo.