		<b>CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA</b> DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE SERVIZIO EDILIZIA	
EDIFICIO - ATTIVITA': Via G. B. Ghio, 2 Chiavari-C.so Millo 1 Chiavari CABOTO GIOVANNI-IN MEMORIA MORTI PER LA PATRIA		CODICE	
		EDIFICIO SIGE85-78	ATTIVITA' 85A-78A
COMMESSA: Intervento di riqualificazione dei soffitti mediante ripristini e posa di sistemi antisfondellamento		CODICE COMMESSA	
		LAP.16.00014	
FASE: ESECUTIVO		STATO: STATO ATTUALE	
OGGETTO DELLA TAVOLA: Planimetrie oggetto di intervento Istituto Caboto Giovanni ...		N° TAVOLA  <b>002</b>	
PROGETTISTI: Ing Angelo Allodi		SCALA	
		REVISIONE	A B C D E F
		DATA	
		RIF. FILE ANAGEDIL:	
STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
coord. staff	Geom. Alessandro Canepa	RESP. UFFICIO	
verifiche sismiche		Ing Angelo Allodi	
tec. progetto elettrico		DIRIGENTE TECNICO	
tec. progetto termico		Ing. Gianni Marchini	
assistente		R.U.P.	
grafica CAD		Ing. Gianni Marchini	

1.6. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO SECONDO


LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

- PERICOLOSO
- PESSIMO
- SCADENTE
- NORMALE

LEGENDA INTERVENTI

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

- NORMALI
- A TENUTA UMIDITA'
- REI



1.7. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO PRIMO


LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

- PERICOLOSO
- PESSIMO
- SCADENTE
- NORMALE

LEGENDA INTERVENTI

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

- NORMALI
- A TENUTA UMIDITA'
- REI



1.8. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO TERRA


LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

- PERICOLOSO
- PESSIMO
- SCADENTE
- NORMALE

LEGENDA INTERVENTI

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

- NORMALI
- A TENUTA UMIDITA'
- REI



1.9. MAPPATURA SONISPECT® - PIANO SEMINTERRATO


LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

- PERICOLOSO
- PESSIMO
- SCADENTE
- NORMALE
- CARTONGESSO
- ZONE ESCLUSE

LEGENDA INTERVENTI

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

- NORMALI
- A TENUTA UMIDITA'
- REI



1.10. VULNERABILITA' CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI APPESI - PIANO SEMINTERRATO

LEGENDA SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO

- PERICOLOSO
- PESSIMO
- SCADENTE
- NORMALE
- CONTROSOFFITTO PESANTE
- ZONE ESCLUSE

LEGENDA INTERVENTI

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO TOTALE MEDIANTE LA POSA DI CONTROSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE GESSO FIBRORINFORZATO

- NORMALI
- A TENUTA UMIDITA'
- REI

