

# VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Edificio CEA 268A - I.P.S.E.O.A. Polo Marco - Succursale - piani primo e secondo  
Via Soracco Agostino , 7 - San Colombano Certenoli

## ELENCO ELABORATI

Codice Fascicolo	Contenuto Fascicolo	Numero progressivo elaborati	Codice elaborato	Descrizione elaborato
MP.P.TX.R00	Relazioni / Tabelle	1	MP.P.T01.R00	Relazione illustrativa
		2	MP.P.T02.R00	Relazione tecnica strutturale statica e sismica
		3	MP.P.T03.R00	Relazione sugli studi e indagini preliminari
		4	MP.P.T04.R00	Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
MP.P.DX.R00	Elaborati grafici	1	MP.P.D01.R00	Stato attuale
		2	MP.P.D02.R00	Stato di progetto
MP.P.EX.R00	Contabilità	1	MP.P.E01.R00	Computo metrico estimativo
		2	MP.P.E02.R00	Quadro economico di progetto
MP.P.CP.R00	Programmazione	1	MP.P.CP.R00	Cronoprogramma
MP.P.OP.R00	Categorie di lavoro	1	MP.P.OP.R00	Voci d'opera per intervento
MP.P.FT.R00	Fotografia	1	MP.P.FT.R00	Documentazione fotografica
MP.G.TU.R00	Geologia	1	MP.G.TU.R00	Relazione geologica